

# LEYENDA

Delimitación aproximada del asentamiento




## INFRAESTRUCTURA VIARIA

- Camino asfaltado en buen estado
- camino asfaltado en mal estado
- Carriil terrizo

## INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

### ELECTRICIDAD



TRANSFORMADOR


### ABASTECIMIENTO DE AGUA



ALJIBE




ARQUETAS




POZO

### TELEFONÍA



FIJO



RURAL

### SANEAMIENTO



FOSAS SEPTICAS

ESCALA:1/5.000





# LEYENDA

Delimitacion aproximada  
del asentamiento



## INFRAESTRUCTURA VIARIA

- Camino asfaltado en buen estado
- camino asfaltado en mal estado
- Carril terrizo

## INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

### ELECTRICIDAD



TRANSFORMADOR

### ABASTECIMIENTO DE AGUA



ALJIBE



ARQUETAS



POZO

### TELEFONÍA



FIJO




RURAL

### SANEAMIENTO



FOSAS SEPTICAS

ESCALA:1/5.000



# LEYENDA

• N° DE FOTOS

Delimitación aproximada  
del asentamiento




INFRAESTRUCTURA VIARIA

--- Camino asfaltado en buen estado  
 --- camino asfaltado en mal estado  
 --- Carril terrizo

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

ELECTRICIDAD



TRANSFORMADOR

ABASTECIMIENTO DE AGUA



ALJIBE




ARQUETAS




POZO

TELEFONÍA



FIJO




RURAL

SANEAMIENTO



FOSAS SEPTICAS

ESCALA:1/5.000







**F1**

POZO DE AGUA POTABLE DE LA RED DE CÁRTAMA, DESDE EL CUAL SE LLEVA AGUA A UN ALJIBE SITUADO EN LA ESTACIÓN DE ALJAIMA Y MEDIANTE UNA TUBERÍA, LLEVA EL AGUA AL NÚCLEO DEL ARROYO DEL COMENDADOR.



**F2**

ALJIBE A DONDE LLEGA EL AGUA POTABLE QUE VIENE DE CÁRTAMA Y DESDE EL CUAL SE SUMINISTRA AGUA AL NÚCLEO DEL ARROYO DEL COMENDADOR.





**F3**

TRANSFORMADOR DE BAJA TENSIÓN QUE SITUADO EN EL MONTE QUE HAY DETRÁS DE LA ESTACIÓN DE ALJAIMA, SUMINISTRA ELECTRICIDAD AL NÚCLEO DEL ARROYO DEL COMENDADOR.



**F4**

ENTRADA AL NÚCLEO DEL ARROYO DEL COMENDADOR, DESDE LA CARRETERA DE LA ESTACIÓN DE CÁRTAMA-PIZARRA.





**F5**

CORTIJO LA PARRA, ANTIGUO BAR DE CÓMPETA, QUE DÁ ENTRADA AL NÚCLEO DEL ARROYO DEL COMENDADOR.



**F6**

CARRIL ASFALTADO DE UNOS 6M DE ANCHO SIN ARCEN, QUE CORRE PARALELO AL ARROYO Y VA A PARAR A UN NÚCLEO DISEMINADO DE VIVIENDAS.





**F7**

CARRIL TERRIZO DE UNOS 6M DE ANCHO SIN ARCEN, POR EL CUAL Y ATRAVESANDO EL ARROYO, NOS LLEVA AL NÚCLEO DE VIVIENDAS DEL ARROYO DEL COMENDADOR.



**F8**

ARROYO DEL COMENDADOR, ATRAVESÁNDOLO SE LLEGA AL NÚCLEO DE VIVIENDAS.





**F9**

CARRIL PRINCIPAL DEL NÚCLEO, PERFECTAMENTE ASFALTADO DE UNOS 5M DE ANCHO SIN ARCEN.



**F10**

CARRIL TERRIZO DE UNOS 4M DE ANCHO EN MAL ESTADO, QUE NOS LLEVA A UNAS VIVIENDAS Y HUERTAS DEL NÚCLEO.





**F11**

VIVIENDA TIPO DEL NÚCLEO, DE UNA SOLA PLANTA MÁS PORCHE.



**F12**

VIVIENDA EXCEPCIONAL DEL NÚCLEO, DE DOS PLANTAS CON ENTRADA POR UN FONDO DE SACO DE UNOS 3M DE ANCHO EN MAL ESTADO Y TERRIZO.





**F13**

FONDO DE SACO TERRIZO DE UNOS 3M DE ANCHO EN MAL ESTADO.



**F14**

HUERTA DE CÍTRICOS MUY FRECUENTE EN LA ZONA.