

# Ficha de revisión de vías ferratas

Localidad: Cuevas de San Marcos


Fecha: Septiembre 2022

Apto

VVFF: Camorro

## Componentes:

<b>PUENTES</b>	0
<b>TIROLINAS</b>	0
<b>ELEMENTOS ADICIONALES</b>	0
<b>SEÑALIZACIÓN</b>	Buen estado
<b>ACCESOS</b>	Buen estado



## Acceso y descripción:

- Pista forestal que parte desde el Centro de Interpretación Senda de los Milenios hasta llegar a una explanada situada a 1,3 Km. A partir de ahí continuar a pie por la misma pista en dirección al Mirador de la Sierra del Camorro. En el primer recodo, coincidiendo con los restos de una cantera abandonada, se inicia un sendero en dirección. Este que nos llevará hasta el punto de inicio de la vía ferrata. El panel informativo sobre la vía se encuentra en el mirador, localizado a 50 m del inicio del sendero de acceso a la vía, dirección oeste.
- Es una ferrata que no presenta dificultades a excepción de dos extraplomos siendo el primero el más exigente. Aparecen tramos en travesía sin peldaños, pero con cable de vida. Es interesante combinarla con una visita a la cueva de Belda.

## - DATOS PRINCIPALES:

Dificultad: K2      Tiempo total estimado: 1 hora y 45 minutos ida y vuelta desde el aparcamiento

Recorrido: 145 m      Tiempo estimado desde el aparcamiento: 15 minutos

Desnivel: 50 m      Tiempo estimado de vuelta del aparcamiento: 30 minutos

Localización: <https://goo.gl/maps/YdfwULMka1t>

**Trabajos realizados:**

- Inspección de puntos críticos de línea de vida.
- Inspección de corrosión en materiales.
- Todo normal, sin ninguna anomalía aparente.

**Fotos de trabajos:**